



przelotki zakryc maska lutownicza